

ZASADY BHP

1. Zapoznać się z umiejscowieniem głównego wyłącznika oraz innych wyłączników umożliwiających w razie niebezpieczeństwa natychmiastowe odłączenie stanowisk pracy od źródeł prądu.
2. W przypadku porażenia prądem elektrycznym odłączyć poszkodowanego od źródła prądu i w razie potrzeby przystąpić do czynności ratunkowych.
3. Zapoznać się z umiejscowieniem i obsługą gaśnicy przeciwpożarowej.
4. Powiadomić prowadzącego zajęcia o powstałym pożarze. Studenci znajdujący się w pomieszczeniach zagrożonych nie wyznaczeni do akcji ratunkowej, zobowiązani są do bezzwłocznego ich opuszczenia.
5. Nie wnosić do laboratorium żadnych przedmiotów nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem ćwiczeń laboratoryjnych.
6. Bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe, gdyż mogą zakłócać pracę urządzeń pomiarowych.
7. Nie włączać urządzeń pomiarowych do źródeł prądu ani ich nie wyłączać. Czynności te mogą wykonywać jedynie prowadzący zajęcia.
9. Manipulować przy maszynach i urządzeniach jedynie wtedy, gdy wymaga tego program ćwiczenia, za zgodą i pod nadzorem prowadzącego ćwiczenie.
10. Wykonywać ćwiczenia tylko na stanowisku wskazanym przez prowadzącego zajęcia. Nie wolno używać innego sprzętu niż przydzielony do danego ćwiczenia.
11. Przestrzegać porządku i czystości na stanowisku pracy.
12. Poruszać się po laboratorium ostrożnie, tak by w żadnym wypadku nie trącać urządzeń pomiarowych oraz w miarę możliwości zachowywać ciszę.
13. Nadzorować aparaturę pomiarową przez cały czas wykonywania ćwiczenia. W czasie ćwiczeń nie wolno opuszczać stanowiska bez zgody prowadzącego zajęcia.
14. W przypadku obawy o zabrudzenie bądź zniszczenie własnej odzieży student ma prawo używać własnej odzieży ochronnej (np. kitla).